



Τέλος τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ερμαρίων πυκνωτών για την βελτίωση του συντελεστή ισχύος αναφέρονται στην:

- τάση σύνδεσης,
- συνολική άεργος ισχύς,
- επιμέρους άεργος ισχύς βαθμίδας,
- ένταση ρεύματος,
- επιλογή διακόπτη,
- επιλογή καλωδίων σύνδεσης και
- επιλογή ασφαλειών, που δίνονται στον πίνακα 9.16, της σελίδας 224.

